

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch
- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
-
-
-
-
-
-
-
-

Bearbeiten-Funktionen

1_MTM_Grundbewegungen Hinlang

Hinlang	Greifen	Bringen	Kraft	Fügen
Loslass	Drücke	Trenne	Drehen	Kurbel
Körper	Blick			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Steuerung	
Kopieren	Strg+k
Einfügen	Strg+v
Löschen	Strg+c
Markieren	Strg+l
Positionieren	Strg+L
Pos Ende und eins	Strg+x
Suchen	
Datensatz	

Die Bearbeitungs-Funktionen sind für nachfolgende Programm-Varianten gleich:

5 MTM/WF-Analyse
 6 PPS-Datenerfassung
 7 BDE-Datenerfassung
 8 Qualitätsmanagement
 9 Prozess-Analysen

Deshalb werden Sie nur an der Variante "MTM/WF-Analyse" demonstriert.

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr



1_MTM_Grundbewegungen

Hinlangen

Hinlang	Greifen	Bringen	Kraft	Fügen
Loslass	Drücke	Trenne	Drehen	Kurbel
Körper	Blick			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Steuerung	Erster Satz	Min
2	Kopieren Strg+k	Vorherige Seite	0,06
3	Einfügen Strg+v	Vorheriger Satz	1 1 55 0,033
4	Löschen Strg+c	Nächster Satz	1 1 45 0,027
5	Markieren Strg+l	Nächste Seite	1 1 30 0,018
6	Positionieren Strg+l	Letzter Satz	1 1 45 0,027
7	Pos Ende und eins Strg+x	Erste Spalte	5 1 150 0,09
80	Suchen	Vorherige Spalten	1 1 20 0,012
90	Datensatz	Vorheriger Spalte	4 2 200 0,12
		Nächste Spalte	
		Nächste Spalten	
		Letzte Spalte	

Steuerung der Datensätze.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz Plazieren Hilfsmitt Betätigen Bewegung

Körperbw Visuell Prozess

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch
- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr

Menü-Funktionen Bearbeiten

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	←	↑	↕	↕
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	→	↓	↕	↕

Pos	Code	Bemerkung	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen	1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen	1	10	100	0,06
30	AC2	Lager	1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock	1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren	1	1	30	0,018
60	HA2	Hammer	1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen	5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager	1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2	Hammer		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2	Hammer		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
-
-
-
-
-
-
-
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

-
-
-
-

Pos	Steuerung	Material	Quantität	Einheit	Min	
1	Kopieren	eil	45		0,027	
2	Einfügen		1 10	100	0,06	
3	Löschen		1 1	55	0,033	
4	Markieren	plazieren	1 1	45	0,027	
5	Positionieren		1 1	30	0,018	
6	Pos Ende und eins		1 1	45	0,027	
70	Suchen	ZB2	Einschlagen	5 1	150	0,09
80	Datensatz	AD1	Fertig montiertes Lager	1 1	20	0,012

Aktuelles Feld in den
Zwischenspeicher kopieren.

- Steuerung
- Kopieren** Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch
- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
-

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2	Hammer		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2	Hammer		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montieren		1	1	20	0,012

Feld zum Einfügen positionieren.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei **Bearbeiten** Eingabe Anzeigen Optionen

Pos	Steuerung	TMU	Min	Gruppe
1	Kopieren Strg+k	eil	45	Karte
2	Einfügen Strg+v	1 10	100	Regeln
3	Löschen Strg+c			Planvor
4	Markieren Strg+h	1 1	55	Feld
5	Positionieren Strg+L	1 1	45	Kopie
6	Pos Ende und eins Strg+x	plazieren	30	Einf
70	Suchen		0,018	Lösch
80	Datensatz		0,027	Satz-Einf
				Satz-Lösch
				Eingabe
				Beschr
				?
				←
				↶
				↷
				→
				↶
				↷
				↶
				↷

Zwischenspeicher in aktuelles Feld kopieren.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	20	0,018
60	HA2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		1	1	100	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Zwischenspeicher in aktuelles Feld kopiert.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Po	h	Hf	N	TMU	Min	
1		1	1	45	0,027	
2		1	10	100	0,06	
3		1	1	55	0,033	
4		1	1	45	0,027	
5	plazieren	1	1	30	0,018	
6		1	1	45	0,027	
70	ZB2	Einschlagen	5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager	1	1	20	0,012

Aktuelles Feld löschen.

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch
- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
- ?
- ←
- ↶
- ↷
-
- ↶
- ↷
- ↶
- ↷

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2						0,027
70	ZB2	Einschlagen					0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Aktuelles Feld gelöscht.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
70	ZB2 Einschlagen	5	1	150	0,09
80	AD1 Fertig montiertes Lager	1	1	20	0,012

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+h**
- Positionieren Strg+L
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz

1. aktuellen Datensatz markieren.

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge ▼ Aufnahmen und Plazieren ▼

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen			0	100	0,06
30	AC2	Lager			1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Datensatz positionieren.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

Pos	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
70	ZB2 Einschlagen	5	1	150	0,09
80	AD1 Fertig montiertes Lager	1	1	20	0,012

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+h**
- Positionieren Strg+L
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz

2. aktuellen Datensatz markieren.

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge ▼ Aufnahmen und Plazieren ▼

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Po	h	Hf	N	TMU	Min	
1	einigen	1	1	45	0,027	
2		1	10	100	0,06	
3			1	55	0,033	
4			1	45	0,027	
5			1	30	0,018	
6		1	1	45	0,027	
70	ZB2	Einschlagen	5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager	1	1	20	0,012

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+L**
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz

Markierte Datensätze anzeigen und positionieren.

3_UAS_Grundvorgänge ▼ Aufnahmen und Plazieren ▼

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Position anwählen

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
60	HA2					45	0,027
80	AD1	Fertig montiert				20	0,012

Wenn Sie einen Datensatz markieren und mit OK bestätigen, können Sie sehr einfach zu diesem Datensatz positionieren.

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

📄 📁 📂 ?

⬅️ ⬅️ ➡️ ➡️

⬅️ ⬆️ ⬆️ ⬆️

➡️ ⬇️ ⬇️ ⬇️

Schließen

OK

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	h	Hf	N	TMU	Min		
1	einigen		1	1	45	0,027	
2			1	10	100	0,06	
3			1	1	55	0,033	
4				1	45	0,027	
5				1	30	0,018	
6				1	45	0,027	
70	ZB2	Einschlagen		5	150	0,09	
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins** Strg+x
- Suchen
- Datensatz

Es wird auf den nächsten leeren Datensatz positioniert.

3_UAS_Grundvorgänge ▼ Aufnahmen und Plazieren ▼

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
90	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe
Karte
Regeln
Planvor
Feld
Kopie
Einf
Löschen
Satz-Einf
Satz-Lösch
Eingabe
Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5					
6					
70	ZB2	Einschlagen			
80	AD1	Fertig montiertes Lager			

Suchen... Strg+f
 Weitersuchen Strg+N
 Ersetzen... Strg+Y

Eingabemaske wird eingeblendet und es können Suchkriterien definiert werden.

3_UAS_Grundvorgänge | Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

AMMZL

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027	Karte
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06	Regeln
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033	Planvor
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027	
50	PC1	Lager genau plazierte						
60	HA2							
70	ZB2	Einschlagen						
80	AD1	Fertig montiertes Lager						

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz Plazieren Hilfe

Körperbw Visuell Pro

Suchen

Suchwert

Feld-Name POS

Such-Position beliebig

Groß/klein

Alle Felder

Abbruch OK

Beschreibung														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027	Karte
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06	Regeln
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033	Planvor
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027	
50	PC1	Lager genau plazierte						
60	HA2							
70	ZB2	Einschlagen						
80	AD1	Fertig montiertes Lager						

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz Plazieren Hilfe

Körperbw Visuell Pro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Suchen

Suchwert

Feld-Name

Such-Position

Groß/klein

Alle Felder

Abbruch

POS

POS

FOLGE

VORGANG

CODE

BESCHR1

ANZ

PANZ

TE

TEG

ZT

TEGM

GA

OK

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027	Karte
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06	Regeln
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033	Planvor
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027	
50	PC1	Lager genau plazierte						
60	HA2							
70	ZB2	Einschlagen						
80	AD1	Fertig montiertes Lager						

3_UAS_Grundvorgänge															
	Auf+Plaz		Plazieren		Hilfe		Körperbw		Visuell		Pro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Suchen

Suchwert:

Feld-Name: **CODE**

Such-Position: beliebig

Groß/klein:

Alle Felder:

Abbruch OK

AMMZL

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027	Karte
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06	Regeln
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033	Planvor
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027	
50	PC1	Lager genau plazierte						
60	HA2							
70	ZB2	Einschlagen						
80	AD1	Fertig montiertes Lager						

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz Plazieren Hilfe

Körperbw Visuell Pro

Suchen

Suchwert

Feld-Name

Such-Position

Groß/klein

Alle Felder

Abbruch OK

Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe
Karte
Regeln
Planvor
Feld
Kopie
Einf
Löschen
Satz-Einf
Satz-Lösch
Eingabe
Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Pos	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5		1	1	30	0,018
70	ZB2	Einschlagen			
80	AD1	Fertig montiertes Lager	1		

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

Suchen... Strg+f
 Weitersuchen Strg+N
 Ersetzen... Strg+Y

Nächsten Datensatz mit gleichen Suchkriterien suchen.

3_UAS_Grundvorgänge | Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5		1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen			
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

Suchen... Strg+f
 Weitersuchen Strg+N
 Ersetzen... Strg+Y

Eingabemaske wird
 eingeblendet und es kann eine
 Sucheingabe sowie die Ersetz-
 Eingabe feldbezogen
 eingetragen werden.

3_UAS_Grundvorgänge | Aufnahmen

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

AMMZL

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027	Karte
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06	Regeln
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033	Planvor
40	AH2	Lagerbock						
50	PC1	Lager genau plazier						
60	HA2							
70	ZB2	Einschlagen						
80	AD1	Fertig montiertes La						

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz
 Plazieren
 Hilfen

Körperbw
 Visuell
 Prüfen

Suchen und ersetzen

Suchen nach: A

Ersetzen durch:

Feld-Name: CODE

Such-Position: beliebig

Groß/klein:

Alle ersetzen:

Abbruch OK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Pos	h	Hf	N	TMU	Min
1	einigen	1	1	45	0,027
2		1	10	100	0,06
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

70 ZB2 Einschlagen
 80 AD1 Fertig montie

3_UAS_Grundvorgänge
 und Plazieren

Auf+Plaz Plazieren Hilfsmitt Betätigen Bewegung
 Körperbw Visuell Prozess

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Steuerungs
 Kopieren Strg+k
 Einfügen Strg+v
 Löschen Strg+c
 Markieren Strg+l
 Positionieren Strg+L
 Pos Ende und eins Strg+x
 Suchen
 Datensatz
 Rückgängig Strg+T
 Ausschneiden Strg+A
 Kopieren Strg+K
 Einfügen Strg+V
 Überschreiben Strg+Ü
 Löschen Strg+F

Aktuellen Datensatz in den
 Zwischenspeicher kopieren.

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2						0,027
70	ZB2	Einschlagen					0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Neuen Datensatz positionieren.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
10	AD2	Lager zum Reinigen		1	1	45	0,027
20	PT3	Reinigen		1	10	100	0,06
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	HA2			1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Pos	h	Hf	N	TMU	Min	
1	einigen	1	1	45	0,027	
2		1	10	100	0,06	
3		1	1	55	0,033	
4		1	1	45	0,027	
5	plazieren	1	1	30	0,018	
6		1	1	45	0,027	
70	ZB2	Einschlagen		1	150	0,09
80	AD1	Fertig montie				

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Betätigen	Bewegung
Körperbau	Visuell	Prozess		

Rückgängig Strg+T
 Ausschneiden Strg+A
 Kopieren Strg+K
Einfügen Strg+V
 Überschreiben Strg+Ü
 Löschen Strg+F

An der aktuellen Position wird ein leerer Datensatz eingefügt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60							
70	HA2			1	1	45	0,027
80	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
90	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei **Bearbeiten** Eingabe Anzeigen Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min	
3		1	1	55	0,033	
4		1	1	45	0,027	
5	plazieren	1	1	30	0,018	
6						
7		1	1	45	0,027	
8			1	150	0,09	
90	AD1	Fertig montie		1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		2	200	0.12

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

Bearbeiten

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz**
 - Rückgängig Strg+T
 - Ausschneiden Strg+A
 - Kopieren Strg+K
 - Einfügen Strg+V
 - Überschreiben** Strg+Ü
 - Löschen Strg+F

Datensatz wird mit Daten aus dem Zwischenspeicher überschrieben.

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz Plazieren Hilfsmit Bo

Körperbw Visuell Prozess

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	HA2			1	1	45	0,027
80	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
90	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch

3_UAS_Grundvorgänge Aufnehmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
-
-
-
-
-
-
-
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

-
-
-
-

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	HA2			1	1	45	0,027
80	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
90	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau platzieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	HA2			1	1	45	0,027
80	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
90	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Platzieren

Auf+Plaz	Platzieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	HA2			1	1	45	0,027
80	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
90	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
100	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min	Gruppe	
3		1	1	55	0,033	Karte	
4		1	1	45	0,027	Regeln	
5	plazieren	1	1	30	0,018	Planvor	
6		1	1	45	0,027	Feld	
7		1	1	45	0,027	Kopie	
8			1	150	0,09	Einf	
90	AD1	Fertig montie		1	20	0,012	Lösch
100	KA	zur Ablage		2	200	0,12	Satz-Einf

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Bauen
Körperbau	Visuell	Prozess	

Rückgängig Strg+T
 Ausschneiden Strg+A
 Kopieren Strg+K
 Einfügen Strg+V
 Überschreiben Strg+Ü
Löschen Strg+F

Aktuellen Datensatz löschen.

Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
90	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Po	h	Hf	N	TMU	Min		
3		1	1	55	0,033		
4		1	1	45	0,027		
5	plazieren	1	1	30	0,018		
6		1	1	45	0,027		
7		5	1	150	0,09		
8	tes Lager	1	1	20	0,012		
90	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz**

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Übersicht Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
90	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09
80	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
90	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
7		5	1	150	0,09
8		1	1	20	0,012

90 KA | zur Ablage

3_UAS_Grundvorgänge

und Plazieren

Auf+Plaz | Plazieren | Hilfsmit | Betätigen | Bewegung

Körperbw | Visuell | Prozess

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

Steuerung
 Kopieren Strg+k
 Einfügen Strg+v
 Löschen Strg+c
 Markieren Strg+l
 Positionieren Strg+L
 Pos Ende und eins Strg+x
 Suchen
 Datensatz

Rückgängig Strg+T
Ausschneiden Strg+A
 Kopieren Strg+K
 Einfügen Strg+V
 Überschreiben Strg+Ü
 Löschen Strg+F

Aktueller Datensatz wird gelöscht und in den Zwischenspeicher kopiert.

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
80	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

- Gruppe
- Karte
- Regeln
- Planvor
- Feld
- Kopie
- Einf
- Lösch

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmittel	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

- Satz-Einf
- Satz-Lösch
- Eingabe
- Beschr
-
-
-
-
-
-
-
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

-
-
-
-
-

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
80	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12

Neue Position anwählen.

3_UAS_Grundvorgänge Aufnahmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmit	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
7	ertes Lager	1	1	20	0,012
8			2	200	0,12

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

Bearbeiten

- Steuerung
- Kopieren Strg+k
- Einfügen Strg+v
- Löschen Strg+c
- Markieren Strg+l
- Positionieren Strg+l
- Pos Ende und eins Strg+x
- Suchen
- Datensatz**
 - Rückgängig Strg+T
 - Ausschneiden Strg+A
 - Kopieren Strg+K
 - Einfügen Strg+V
 - Überschreiben Strg+Ü**
 - Löschen Strg+F

Mit Daten aus dem ausgeschnittenen Datensatz überschreiben.

3_UAS_Grundvorgänge

Auf+Plaz Plazieren Hilfsmitt Be

Körperbw Visuell Prozess

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

[←] [↶] [↷] [→] [↵] [↶] [↷] [↶] [↷]

Pos	Code	Bemerkung	h	Hf	N	TMU	Min
30	AC2	Lager		1	1	55	0,033
40	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
50	PC1	Lager genau plazieren		1	1	30	0,018
60	AH2	Lagerbock		1	1	45	0,027
70	AD1	Fertig montiertes Lager		1	1	20	0,012
80	KA	zur Ablage		4	2	200	0,12
90	ZB2	Einschlagen		5	1	150	0,09

Gruppe

Karte

Regeln

Planvor

Feld

Kopie

Einf

Lösch

Satz-Einf

Satz-Lösch

Eingabe

Beschr

3_UAS_Grundvorgänge Aufnehmen und Plazieren

Auf+Plaz	Plazieren	Hilfsmitt	Betätigen	Bewegung
Körperbw	Visuell	Prozess		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

AMMZL

[-] [□] [X]

Datei | **Bearbeiten** | Eingabe | Anzeigen | Optionen

Po	h	Hf	N	TMU	Min
3		1	1	55	0,033
4		1	1	45	0,027
5	plazieren	1	1	30	0,018
6		1	1	45	0,027
7	ertes Lager	1	1	20	0,012

Gruppe
 Karte
 Regeln
 Planvor
 Feld
 Kopie
 Einf
 Lösch
 Satz-Einf
 Satz-Lösch
 Eingabe
 Beschr

90 ZB2 **Einschlagen**

3_UAS_Grundvorgänge **und Plazieren**

Auf+Plaz Plazieren Hilfsmitt Betätigen Bewegung
 Körperbw Visuell Prozess

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Steuerungen
 Kopieren Strg+k
 Einfügen Strg+v
 Löschen Strg+c
 Markieren Strg+l
 Positionieren Strg+L
 Pos Ende und eins Strg+x
 Suchen
 Datensatz
 Rückgängig Strg+T
 Ausschneiden Strg+A
 Kopieren Strg+K
 Einfügen Strg+V
 Überschreiben Strg+Ü
 Löschen Strg+F

Gelöschte oder ausgeschnittene Datensätze können wieder hergestellt werden.