

Bildschirm-Varianten PPC



8. Qualitätsmanagement

PPC_QUER			
V010 Stoßstange			
Nr	Ort	S-Ursache	S-Art
2	V010 Stoßstange	8 Wild	8 Steinschla
3	V060 Frontscheibe	4 Glas	8 Steinschla

Ort	Satz	Bild	Pos-E	?
Löschen	Kopieren	Überschrei	Komplett	← ← ← →
Fahrzg.	Reifen	Zustand	S k i z z e	← ↑ ↓ →
U-Nutzer	U-Prüfer	NEU	Speichern	→ ↓ ↓ ↓
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
,	Del			

Datei Bearb Eing Anz Opt

PPC			
V010 Stoßstange			
Nr	Ort	S-Ursache	
1	V030 Motorhaube	2	Gebrauch
2	V010 Stoßstange	8	Wild
3	V060 Frontscheibe	4	Glas

Ort	Satz	Bild	Pos-E	?
Lösch	Kopier	Übersc	Komple	← ← ← →
Fahrzg	Reifen	Zusta	S k i z	← ↑ ↓ →
U-Nutz	U-Prüf	NEU	Speich	→ ↓ ↓ ↓
1	2	3	4	5
6	7	8	9	0
,	Del			

Datei Bearb Eing Anz Opt

PPC_BM_QZUG						
Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte
19	A	I		I	Displayklappe V4, V	Großraum- und
20	A	I		I	Schild ""Aufhebur	Tür 1 links und

Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	?
H-Gru	BA-Nr	Erlod.	Unter-A	← ← ← →	← ← ← →	← ← ← →
Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	← ← ← →	← ← ← →	← ← ← →
Eingab	Kopie	Einf	Lösch	← ↑ ↓ →	← ↑ ↓ →	← ↑ ↓ →
Feld	Kopie	Einf	Lösch	→ ↓ ↓ ↓	→ ↓ ↓ ↓	→ ↓ ↓ ↓
1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	,	Del		

Datei Bearb Eing Anz Opt

PPC_BM_ZUG						
Nr	W	a	b	o	Bauteil	Or
14	B	I		I	Verriegelung	Kla
15	B	I		I	Seitenverkleidung -	WC
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Sch
17	A	I		I	Hilfskupplung	Sch
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Sch
19	A	I		I	Displayklappe V4, V	Gr
20	A	I		I	Schild ""Aufhebur	Tü

Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	?
H-Gru	BA-Nr	Erlod.	Unter-A	← ← ← →	← ← ← →	← ← ← →
Gruppe	SRück	Aussch	Übers.	← ← ← →	← ← ← →	← ← ← →
Eingab	Kopie	Einf	Lösch	← ↑ ↓ →	← ↑ ↓ →	← ↑ ↓ →
Feld	Kopie	Einf	Lösch	→ ↓ ↓ ↓	→ ↓ ↓ ↓	→ ↓ ↓ ↓
1	2	3	4	5	6	7
8	9	0	,	Del		

Datei Bearb Eing Anz Opt

